

発熱・焼損のおそれ

トークマスタースリム (TalkMaster Slim RIR-900)

弊社ラジオ IC レコーダー「トークマスタースリム」で電池が過熱しケースが変形する事故がこれまでに2件発生致しました。

火災や人身事故は起こっておりませんが安全のためお客様がお持ちのトークマスタースリムを回収し無償で電池の交換をさせていただきますので、下記のフリーダイヤルまでご連絡を頂きますようお願いいたします。クロネコヤマトのドライバーが回収にお伺いします。

無償電池交換の対象製品

下記の製品が電池交換の対象製品です。

製品名	TalkMasterSlim(トークマスタースリム)
製品型番	RIR-900WT、900ST、900BT、900RT、900AT、900PT
販売期間	平成20年1月から販売したトークマスタースリム

【電池交換対象製品の見分け方】



本体正面



本体背面



本体背面中央に「TalkMaster Slim」の製品ロゴがございます。



本体背面下部の「MODEL」以降に製品型番が記載されております。

- ・販売場所と期間 弊社直販、全国の書店などで平成20年1月～平成22年2月に販売
- ・連絡先 トークマスタースリム電池交換受付 (フリーダイヤル)

0120-86-3812

(携帯電話、PHSからもご利用いただけます)

- ・受付時間 AM9:00 ~ PM9:00 (土・日・祝祭日も承ります)
- ・回収対象数 18,189台
- ・インターネット <http://talkmaster.jp/>
- ・平成22年6月7日 サン電子株式会社

※電池交換の対象ではない製品

姉妹品 TalkMaster II (トークマスター2) は不具合が確認された電池とは別仕様のもので、交換の必要はありません。

(製品型番 RIR-500S、RIR-500SR、RIR-500SW、RIR-500H、RIR-500HW、RIR-500GB、RIR-500GR)